

Bo42

Midgården II

Tilstandsrapport

2014



Bo42

Midgården II

Midgårdsvej 20 - 66 / Asavej 27 - 37 / Willumsvej 2 - 12

Tilstandsrapport

2014

Indholdsfortegnelse

1.	Generelle oplysninger	side	3
2.	Sammenfatning	side	4
3.	Konklusion	side	8
4.	Eftersynskort	side	10
5.	Vedligeholdelsesbudget	side	49

Udarbejdet:	2014
Forelagt afdelingsbestyrelsen	2015
Fremlagt afdelingsmøde	2015

Udarbejdet: af Bo42
Inspektør Michael Jensen

0.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 35 Midgården II. Der er opført i 1973, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningsdele.

Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden 2016 - 2025.

0.2 GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT

- Primære bygningsdele, som:
 - Ydervægge
 - Indvendige vægge
- Kompletterende bygningsdele, som:
 - Vinduer
 - Døre
 - Fuger
 - Tagrender- og nedløb
- Belægninger, som:
 - Arealer med SF-sten
 - Arealer med asfalt
 - Gulve
 - Tage overflader
 - Gavlbeklædninger
 - Efterisoleringer af tagrum
- VVS-installationer, som:
 - Kloakledninger
 - Rensebrønde
 - Nedløbsbrønde
 - Sanitet kloset
 - Blandingsbatterier
 - Brugsvandsrør
 - Varmerør
 - Varmeunits
 - Radiatorer
 - Radiatorventiler
 - Ventilationskanaler/riste
- Elektriske og mekaniske anlæg, som:
 - Gruppeskabe
 - Afbrydere og stikkontakter
 - Lampesteder
 - Belysningsarmaturer
- Inventar, som:
 - Skure, carporte og hegn
 - Komfurer
 - Køleskabe/Frysere
 - Køkkener
 - Badeværelser
 - Postkasse anlæg
 - Låsesystem

Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

0.3 SAMMENFATNING

0.3.1 Fundamenter:

Eksisterende fundamenter af beton elementer, er i forbindelse med facade isolering i 1992, efterisoleret ved sokkel med 100 mm mineraluld afdækket med eternitplade.

Fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Dog forekommer revner hvor eternit er frilagt, i døråbninger o. lign.

0.3.2 Ydervægge:

Facader fremstår beklædt med Sten i facadeplader, monteret på træ skellet fastgjort på eksisterende betonelementer. Facader er i 1992 efterisoleret med 90 - 180 mm mineralulds isolering. Facaderne fremstår intakte, uden tegn på nedbrydning. Alle hjørner og rundt om vinder er der monteret trælistes som er maler behandlet og som bør males hvert 5 år.

0.3.3 Indervægge:

Indervægge er 100 mm betonelement vægge. Væggene fremtræder i god stand.

0.3.4 Vinduer:

Eksisterende vinduer er af malerbehandlet træ, monteret med 2-lags termoglas.

Vinduer fremstår i rimelig stand med intakt funktion. Vinduer bør malerbehandles hvert 5 år.

0.3.5 Døre:

Eksisterende døre af malerbehandlet træ monteret med 2-lags termoglas, Fremstår i god stand.

Døre bør malerbehandles hvert 5 år.

0.3.6 Fuger omkring vinduer og døre:

Eksisterende fuger omkring vinduer og døre udført af Ilmo bånd, der kan i mindre omfang konstateres nedbrudte Ilmo bånd i overfladen og med enkelte slip mod omgivende bygningsdele.

0.3.7 Tagrender og tagnedløb:

Tagrender og nedløb er af plast (fabrikat Plastmo) ført til tagbrønde i terræn. Ved defekter udføres løbende udskiftning.

0.3.8 Arealer belagt med fliser:

Arealer med fliser er der arealer som er renoveret i 2012 og de resterende arealer fremstår med slitage og sætninger, der må således forventes øget vedligeholdelse i kommende år.

Flise stier og pladser er nedbrudt og har store sætninger, flere steder forekommer store vandsamlinger. Sætninger og vandsamlinger kan medføre personskader, ved fald.

0.3.9 Gulve:

Da vinyl og linoleums gulvene er af ældre dato er der misfarvninger og synligt tegn på slid af belægningerne. Ved genopretning af linoleumsgulve, vil det anbefales at montere lamelparket i ask i stedet for, da det kan vedligeholdelse med lakering og slibning i bo perioden og er mere nutids behov.

0.3.10 Tagdækning:

Tagflader er belagt med 2-lag`'s tagpapdækning, på underlag af vandfast krydsfiner.
Tag hældning ca. 5 grader.

0.3.11 Tage beklædninger:

Beklædninger af tagkanter er udført af træ. Beklædninger er malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse og bør males hvert 5 år.
Ved Udskiftning af beklædninger bør overvejes skifte til vedligeholdelsesfrit materiale.

0.3.12 Kloakledninger i jord:

Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

0.3.13 Kloakbrønde:

Kloakbrønde er i god stand.

0.3.14 Toiletter:

Alle toiletter er løbende blevet udskiftet til nyere klosetter med 2-skyl.

0.3.15 Brugsvandsrør:

Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør, Ledningsnettet er monteret skjult i rørkanaler i terrændæk.

Rør i kanaler er ikke umiddelbart tilgængelige, da beton fliser over kanaler ikke er demonterbare. Over gulv er rør indfræset i væg.

Kobberrør, tilsluttet galvaniserede rør giver lokale gennemtæringer af det galvaniserede rør. Ved afgreninger kan opstå tætte bøjninger, med dårligt vandtryk tilfølgende.
Total udskiftning af brugsvandsrør udføres når vandtryk bliver for ringe.

0.3.16 Centralvarme:

Ledninger for centralvarme er udført med glatte sømløse stålrør, henholdsvis med middelsvære sorte gevindrør. Ledningsnettet er placeret utilgængeligt i rørkanaler indstøbt i terrændæk.

Der er skiftet 24 stk. fjernvarmeunits i perioden 2010 til 2014 og det anbefales at skifte de resterende 11 stk.

0.3.17 Radiatorer:

Radiatorerne er i forhold til alder i god stand.

Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%.

Termostatventiler er fundet i god stand.

0.3.18 Ventilation:

Aftræk fra køkkener er udført som emhætte med aftræk over tag.

Badeværelse er udført med mekanisk ventilation via tagventilator på tag.

0.3.19 El-installationer:

Gruppetavler er monteret med HFI-relæ og enkelte steder er der skiftet til HPFI-relæ, for lys- og kraftgrupper.

Alle gruppetavler bør skiftes til nye gruppetavler, med HPFI-relæ, så de overholder nutidskrav.

0.3.20 Belysningsarmaturer:

Belysninger er Lampas armaturer monteret ved postkasser, parklamper på stier samt skotlamper monteret på vægge.

Armaturer er i god stand.

0.3.21 Skure:

Skure opført som træ konstruktion. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner og ved renovering er der først blevet brugt stålplader på facader mod lejernes haver og facader mod fælles arealer er der monteret steni plader på 2 stk. skure og ved renovering af skure anbefales det at montere steni plader, som er vedligeholdelsesfrie.

Tagdækning er stålplader.

0.3.22 Carporte/Skure Willumsvej:

Carporte og skure er opført som træ konstruktion, imellem bygningernes gavle. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner tagdækning er udført som tagpapdækning på vandfast krydsfiner.

0.3.23 Hårde hvidevarer:

Komfurer er i god stand.

Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever disse ikke op til dagens standard.

0.3.24 Køkkener:

Køkkener er ældre elementkøkkener med iborings hængsler, låger og hængsler i meget dårlig stand. Lågernes stand udgør risiko for personskade, hvor låger falder ned.

Det anbefales at renovere køkkener i løbet af en 10 år periode.

0.3.25 Økonomi/budget:

De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer.

Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

0.4 KONKLUSION

0.4.1 Gennemgang:

Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand.

Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået.

0.4.2 (40)01 Belægninger med fliser:

Arealer med fliser fremstår med slitage og sætninger, der må således forventes øget vedligeholdelse i kommende år.

Flise stier og pladser er nedbrudt og har store sætninger, flere steder forekommer store vandsamlinger.

Det anbefales at omlægge fliser over en periode på 2. år.

0.4.3 (43) 01 Gulve

Da vinyl og linoleums gulvene er af ældre dato er der misfarvninger og synligt tegn på slid af belægningerne. Ved genopretning af linoleumsgulve, vil det anbefales at montere lamelparket i ask i stedet for, da det kan vedligeholdelse med lakering og slibning i bo perioden og er mere nutids behov.

0.4.4 (56)02 Fjernvarmeunits:

Det anbefales at foretage udskiftning af units ved store defekter, det anslås at 5 stk. units udskiftes pr. år.

0.4.5 (63)01 Gruppetavler:

Gruppetavler er de orindelige med HFI-relæ, for lys- og kraftgrupper. Gruppe-tavler og det anbefales at skifte alle gruppetavler til nye gruppetavler med HPFI-relæ som overholder nutids standard.

El-måler er afregningsmåler.(Østkraft) Resterende tavler bør udskiftes.

0.4.6 (70)01 Skure:

Skure opført som træ konstruktion. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner og ved renovering er der først blevet brugt stålplader på facader mod lejernes haver og facader mod fælles arealer er der monteret steni plader på 2 stk. skure. Det anbefales at skifte resterende facader og gavle ud på 2 stk. skure med steni plader, som er vedligeholdelsesfrie og matcher til resten af afdelingen.

0.4.7 (70)01 Køkkener:

Køkkener er af varierende alder og stand men de fleste køkkener er ældre elementkøkkener med, låger og hængsler og er i dårlig stand.

Det anbefales at renovere alle køkkener indenfor en 10 års periode.

0.4.8 (70) 02 Badeværelser

Badeværelser har fliser på gulv og på vægge, ca. halvdelen har badekar og den anden halvdel har bruseniche pga. badekar er fjernet pga. det var ned slidt og har etableret bruseniche i stedet.

Det anbefales at renovere alle badeværelser indenfor en 10 års periode.

0.4.9 (79) 02 Låsesystem

Der er 6 stift låsesystem til entredøre, bryggersdør postkasser og skur.

Der anbefales at alle låse skiftes til et mere sikkert system og så samme nøgle kan bruges til entredør, postkasse og skur.

0.4.10 Samlet vurdering:

Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene 2016 - 2025 er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard.

Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

Bo42

Eftersynskort

Generel information

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37, Willumsvej 2-12

Forord:

Tilstandsrapport for Midgården II erstatter tilstandsrapport fra 2007 og omfatter følgende:

Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37, Willumsvej 2-12i alt 34 række/klynge huse/boliger.

BBR arealer: 3.310 m2 opført 1973

Der udarbejdes tilstandsrapport hvert 5 år, som har en pris på: 39.000 kr.
Der udarbejdes en energimærkning hvert 5 år, som har en pris på 3.000 kr.

Ved gennemgangen er anvendt følgende vurderings skema, for konstaterede fejl.

Tilstandsvurdering:

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
MB: Med bemærkninger
K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

Bo42

Eftersynskort**(21) 01 Ydervægge**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(21) 01 Ydervægge**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Levetid 40-60 år Materiale	Indb. år:	Vedlige hold:	Rest levetid:	Udbedres senest
	Indfarvet steni plader med sten på overfladen.	1973/ 1992	½-1%	10-19 år	2033

Facader fremstår beklædt med Steni facade plader, monteret på træ skellet fastgjort på eksisterende betonelementer. Facader er i 1992 efterisoleret med 90 - 180 mm mineralulds isolering.

Facaderne fremstår intakte, uden tegn på nedbrydning.

Alle hjørner og rundt om vinduer og døre er der monteret en træ liste, som skal males og er begyndende afskalning og bør males snarest, samt stern og vindskeder som også er af malet træ.

Vedligehold/behandling:

Gennemgang af facader, udbedring/ udskiftning af defekte og løse plader.

Facader er vedligeholdelsesfrie og træ lister, stern og vindskeder skal males hvert 5 år.

Skønnet omkostning:

Årlig gennemgang og afhjælpning af defekte plader	10.000 kr.
Maling af træ lister på facader. 2.365 lbm á 41,25 kr.	98.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
108.000	10.000	10.000	10.000	10.000	108.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bo42

Eftersynskort**(31) 01 Vinduer**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(31)01 Vinduer**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Levetid Materiale	30-50 år	Indb .år:	Vedlige hold:	Rest levetid:	Udbedres senest
240 stk.	Trævinduer med 2 lag termoglas.		1973	2-4%	0-10 år	2025

Eksisterende vinduer er af malerbehandlet træ, monteret med 2-lags termoglas. Vinduer fremstår i rimelig stand med intakt funktion.

Vedligehold/behandling:

Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister m.v. Maling af vinduer hvert 5 år.

Udskiftning af vinduer	1.200.000 kr.
------------------------	---------------

Skønnet omkostning:

Årligt vedligehold, rep. Justering mv.	10.000 kr.
Malerbehandling af vinduer.	195.000 kr.
Udskiftning af tætningslister, 779 lbm. á 46 i 2022	35.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.000	205.000	10.000	10.000	10.000	10.000	240.000	10.000	10.000	10.000

Bo42

Eftersynskort**(31) 02 Døre**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(31)02 Døre**Registrering:** dec. 2014

	Levetid 30-50 år	Indb .år:	Vedlige hold:	Rest levetid:	Udbedres senest
Totalmængde:	Materiale				
109 stk.	Trædøre med isolerede brystninger/2 lags termorude.	1973	2-4%	0-10 år	2025

Eksisterende døre af malerbehandlet træ monteret med 2-lags termoglas, Fremstår i god stand.

Vedligehold/behandling:

Justering og smøring af hængsler, foretages altid i forblindelse med fraflytninger.
Justering og løbende udskiftning af defekte tætningslister.
Malerbehandling foretages hvert 5 år.

Etablering af nye terrassedøre. 40 stk.	360.000 kr.
Etablering af nye entredøre. 71 stk.	640.000 kr.

Skønnet omkostning:

Årligt vedligehold, rep. justering mv.	6.000 kr.
Udskiftning af tætningslister, 242 lbm. á kr. 46 i 2022	24.000 kr.
Malerbehandling af døre	74.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.000	80.000	6.000	6.000	6.000	6.000	104.000	6.000	6.000	6.000

Bo42

Eftersynskort**(31) 03 Fuger**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(31)03 Fuger (vinduer og døre)**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Levetid 10-30 år Materiale	Indb .år:	Vedlige hold:	Rest levetid:	Udbedres senest
1.709 lbm	Ilmo bånd ved døre og vinduer	1993	½-1%	0-10 år	2025

Eksisterende fuger omkring vinduer og døre udført af Ilmo bånd, der kan i mindre omfang konstateres nedbrudte Ilmo bånd, med porøs overflade.

K1: Begyndende nedbrydning af fuger forekommer.

Vedligehold/behandling:

Årlig inspektion og udskiftning af defekte Ilmo bånd.

Skønnet omkostning:

Årlige reparationer	2.000 kr.
Etablering af nye Ilmo bånd ved døre og vinduer. 1.709 lbm. á 75 kr. pr. lbm i 2022	129.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	129.000	2.000	2.000	2.000

Bo42

Eftersynskort**(40) 02 Arealer med flisebelægning**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(40)02 Arealer med flisebelægning**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Levetid 15-30 år Materiale	Indb. år:	Vedlige hold:	Rest levetid:	Udbedres senest
Stier/ pladser 1.730 m ² Terrasser 995 m ²	Beton fliser.	1973/ 2013	1-2%	0-10 år	2024

Gangstier og interne pladser og terrasser er belagt med beton fliser. Der er fortaget renovering af nogle arealer og de resterende arealer bør renoveres inden for den nærmeste tid 5-6 år. Der er blevet renoveret 342 m² flisebelægninger i 2012.

K1: Arealer med fliser fremstår med slitage og sætninger, der må således forventes øget vedligeholdelse i kommende år. Flise stier og pladser er nedbrudt og har store sætninger, flere steder forekommer store vandsamlinger.

Vedligehold/behandling:

Løbende vedligeholdelse ved reparation af huller og sætninger.

Udskiftning af belægninger på stier. 1.730 m ² x 883 kr. pr. m ²	1.528.000 kr.
--	---------------

Skønnet omkostning:

Årlig vedligeholdelse.	25.000 kr.
Udskiftning af belægninger på terrasser. 995 m ² x 883 kr. pr. m ² i 2024	878.000 kr.
Udskiftning af belægninger på stier som ikke er blevet renoveret. 1.388 m ² á 883 kr. pr. m ² fordelt over 2 år i 2018 og 2019	1.225.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
25.000	25.000	625.000	625.000	25.000	25.000	25.000	25.000	903.000	25.000

Bo42

Eftersynskort**(47) 02 Tage - beklædninger**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(47)02 Tage - beklædninger**Registrering:** dec. 2014

	Materiale	Indb.	Vedlige-	Rest	Udbedres
Totalmængde:	Levetid	år:	hold: %	levetid:	senest
554 m ²	30-40 år Træ beklædning	1993	2-4%	9-19	2033

Stern og vindskeder udført af træ og er malerbehandlet med dækkende træbeskyttelse.

Vedligehold/behandling:

Beklædninger vedligeholdes hvert 5 år med træbeskyttelse, udføres i takt med vinduer og døre.

Skønnet omkostning:

Årlig gennemgang og afhjælpning af defekte stern/vindskeder	5.000 kr.
Maling af stern og vindskeder. 554 m ² á 290 kr.	160.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
165.000	5.000	5.000	5.000	5.000	165.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bo42

Eftersynskort**(50) 02 Rensebrønde**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(50)02 Rensebrønde**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Materiale Levetid 40-80 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
stk	Beton med støbejern dæksel.	1973	0-½%	0-39	2053

Rensebrønde er udført som nedgangsbrønde i beton med bundløb af flækket lerrør.

Alle brøndene er forsynet med dæksel af støbejern.

IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring.

Vedligehold/behandling:

Rensebrønde renses/spules hvert 3 år.

Skønnet omkostning:

Årligt vedligehold	5.000 kr.
Rensning/spuling	5.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000

Bo42

Eftersynskort**(50) 03 Nedløbsbrønde**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(50)03 Nedløbsbrønde**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Materiale Levetid	40-80 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
stk	beton med rendestensrist		1973	0-½%	0-39	2053

Nedløbsbrønde for terræn- og tagafvanding er udført i beton med rendestensrist.

Nedløbsbrønde for tagafvanding er udført i beton med tæt støbejernsdæksel.

IB: Nedløbsbrønde er efter alder i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring.

K1: Brønddæksler og riste er generelt i god stand med nogle enkelte undtagelser, hvor hængselstiften er knækket.

Vedligehold/behandling:

Nedløbsbrønde oprenses/spules hvert 3. år.

Skønnet omkostning:

Årligt vedligehold	5.000 kr.
Rensning/spuling	5.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000

Bo42

Eftersynskort**(57) 01 Ventilationskanaler/riste**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(57)01 Ventilationskanaler/riste**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Materiale Levetid 10-30 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
34 stk. tagventilato rer. 73 stk. taghætter.	Emhætter, tagventilatorer og naturlig ventilation.	Var.	5-10%	0-10	2024

Aftræk fra køkkener er udført som emhætte med aftræk over tag. Badeværelse er udført med mekanisk ventilation via tagventilator på tag og fra bryggers med naturlig ventilation fra klapventil.

MB: Generelt er anlæg i god stand, omend en del tilsnævset.

Vedligehold/behandling:

Ventiler/ventilationsmotorer serviceres og ved defekt udskiftes enheder.
Kanaler renses hvert 5 år.

Nye kanaler og ventilator motorer 34 stk. x 7.200 kr. pr. stk.	245.000 kr.
Nye kanaler og taghætter 73 stk. x 1.400 kr. pr. stk.	103.000 kr.

Skønnet omkostning:

Årlig reparation / vedligeholdelse af ventiler, kanaler og ventilator motorer	20.000 kr.
Rensning af kanaler	12.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bo42

Eftersynskort**(70) 01 Skure**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(70)01 Skure**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Materiale Levetid 30-50 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
4 stk. lang skure med 29 rum.	Malede træ beklædning, stålplader og indfarvet steni plader og tag af stålplader.	1973/ 1990/ 2014	1-3%	0-15	2029

Skure opført som træ konstruktion. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner og ved renovering er der først blevet brugt stålplader på facader mod lejernes haver og facader mod fælles arealer er der monteret steni plader på 2 stk. skure. Tagdækning er stålplader.

K2 Skure fremstår med råd angreb i træ facade beklædninger.

Total udskiftning af facader på skure 4 stk. 311 m ² á 1.000 kr. pr. m ²	311.000 kr.
Ny tagdækning af stålplader. 171 m ² á 250 kr. pr. m ²	43.000 kr.

Vedligehold/behandling:

Skure malerbehandles hvert 5 år.

Der foretages løbende vedligehold af døre ved justering og smøring af døre.

Det anbefales at udskifte beklædninger til stålplader eller steni plader, herved opnås vedligeholdelsesfrie facadebeklædninger.

Skønnet omkostning:

Årlig rep./ udskiftning	5.000 kr.
Ny beklædning på 2 stk. skure. 131 m ² x 1.000 kr. pr. m ² i 2016.	131.000 kr.
Malerbehandling af skure/døre/udhæng i 2016 og 2021	60.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
196.000	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bo42

Eftersynskort**(70) 02 Carporte**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(70)02 Carporte/skure Willumsvej**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Materiale Levetid 30-50 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
6 stk.	Malede træ beklædning og tag af tagpap.	1973	1-3%	0-15	2029

Carporte og skure er opført som træ konstruktion, imellem bygningernes gavle. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner tagdækning er udført som tagpapdækning på vandfast krydsfiner.

K1 Skure fremstår i rimelig stand, dog forekommer begyndende råd angreb i facade beklædninger.

Vedligehold/behandling:

Skure malerbehandles hvert 5 år.

Der foretages løbende vedligehold af døre ved justering og smøring.

Ved renovering af skure og carporte anbefales beklædninger udskiftet med stålpladebeklædning.

Genopretning (nye facader)	90.000 kr.
----------------------------	------------

Skønnet omkostning:

Årlig gennemgang og afhjælpning af defekte plader	5.000 kr.
Maling af carporte 6 stk. 275 m ² x 183 kr. pr. m ²	51.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
56.000	5.000	5.000	5.000	5.000	56.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bo42

Eftersynskort**(70) 03 Hegn**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(70)01 Hegn**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Materiale	Indb.	Vedlige-	Rest	Udbedres
	Levetid	år:	hold: %	levetid:	senest
17 stk.	30-50 år Malede træ beklædning.	1973	1-3%	0-9	2023

Hegn til gårdhaver er opført som træ konstruktion, med beklædning af brædder 1 på 2, som er malerbehandlet.

K2 Træ hegn fremstår med råd og begyndende råd angreb i stolper og beklædninger.

Vedligehold/behandling:

Træ hegn malerbehandles hvert 5 år.

Det anbefales at udskifte alle træ beklædninger til vedligeholdelsesfrie materiale som Steni plader.

Ny beklædning af steni plader. 17 stk. x 20.000 kr. pr. stk.	340.000 kr.
--	-------------

Skønnet omkostning:

Årlig rep./ udskiftning	5.000 kr.
Malerbehandling af træ hegn i 2016 og 2021	40.000 kr.
Ny beklædning af steni plader. På 2 stk. hegn hvert år á 20.000 kr. pr. stk.	40.000 kr.

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
85.000	45.000	45.000	45.000	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Bo42

Eftersynskort**(90) 01 Generelt**

Midgården II. Midgårdsvej 20-66, Asavej 27-37 og Willumsvej 2-12.

(90)01 Generelt**Registrering:** dec. 2014

Totalmængde:	Materiale Levetid	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
2 stk.	5 år Tilstandsrapport og energimærke	Var.		0-5	

Lovpligtig energimærkning er foretaget i 2009, levetid er 5 år , men er forlænget til 2016.

Lovpligtig tilstandsrapport, udarbejdes hver 5. år.

Tilstandsvurdering: **Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

Vedligehold/behandling:

Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler.
 Rapporter er tilgængelige på Bo42`s hjemmeside

Skønnet omkostning:

Udarbejdelse af tilstandsrapport	Kr.	43.000
Udarbejdelse af nyt energimærke	kr.	12.000

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	43.000	0	0	0	0	45.000	0	0

Vedligeholdelsesbudget 2016 - 2025

Nr.	Bygningsbasis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	Fundamenter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nr.	Primære bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(21) 01	Ydervægge	108.000	10.000	10.000	10.000	10.000	108.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I alt	108.000	10.000	10.000	10.000	10.000	108.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nr.	Kompl. bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(31) 01	Vinduer	10.000	205.000	10.000	10.000	10.000	10.000	240.000	10.000	10.000	10.000
(31) 02	Døre	6.000	80.000	6.000	6.000	6.000	6.000	104.000	6.000	6.000	6.000
(31) 03	Fuger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	129.000	2.000	2.000	2.000
(37) 01	Tagrender og nedløb	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(37) 02	Ovenlysvinduer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	I alt	39.000	308.000	39.000	39.000	39.000	39.000	494.000	39.000	39.000	39.000
Nr.	Belægninger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(40) 01	Arealer med asfalt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	644.000
(40) 02	Arealer med flisebelægning	25.000	25.000	625.000	625.000	25.000	25.000	25.000	25.000	903.000	25.000
(43) 01	Gulve	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
(47) 01	Tage overflader	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(47) 02	Tage bekædnings	165.000	5.000	5.000	5.000	5.000	165.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I alt	252.000	92.000	692.000	692.000	92.000	252.000	92.000	92.000	970.000	726.000
Nr.	VVS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(50) 01	Kloakledninger	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(50) 02	Rensebrønde	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
(50) 03	Nedløbsbrønde	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
(52) 01	Toilet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	120.000
(52) 02	Blandingsbatterier	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
(53) 01	Brugsvandsrør	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(56) 01	Varmerør	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(56) 02	Fjernvarmeunits	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
(56) 03	Radiatorer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(56) 04	Radiatorventiler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(57) 01	Ventilationskanaler/riste	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	I alt	172.000	150.000	150.000	160.000	150.000	162.000	160.000	150.000	150.000	275.000
Nr.	El og mekaniske anlæg	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(63) 01	Gruppeskab	5.000	5.000	5.000	132.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(63) 02	Afbrydere og stikkontakter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(63) 03	Lampesteder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(63) 04	Belysningsarmaturer	8.000	8.000	8.000	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	I alt	21.000	21.000	21.000	185.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Nr.	Inventar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(70) 01	Skure	196.000	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(70) 02	Carport/skure Willumsvej	56.000	5.000	5.000	5.000	5.000	56.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(70) 03	Hegn	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
(71) 01	Komfurer og emhætter	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
(71) 02	Køleskabe/Frysere	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
(73) 01	Køkkener	30.000	30.000	30.000	1.500.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(73) 02	Badeværelser	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.700.000
(79) 01	Postkasseanlæg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	35.000
(79) 02	Låsesystem	2.000	88.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	I alt	418.000	222.000	136.000	1.606.000	136.000	287.000	136.000	136.000	136.000	1.860.000
Nr.	Generelt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(90) 01	Generelt	0	0	43.000	0	0	0	0	45.000	0	0
	I alt	0	0	43.000	0	0	0	0	45.000	0	0
Nr.	Oversigt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(10)	Bygningsbasis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(20)	Primære bygningsdele	108.000	10.000	10.000	10.000	10.000	108.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(30)	Kompl. bygningsdele	39.000	308.000	39.000	39.000	39.000	39.000	494.000	39.000	39.000	39.000
(40)	Belægninger	252.000	92.000	692.000	692.000	92.000	252.000	92.000	92.000	970.000	726.000
(50)	VVS	172.000	150.000	150.000	160.000	150.000	162.000	160.000	150.000	150.000	275.000
(60)	El og mekaniske anlæg	21.000	21.000	21.000	185.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
(70)	Inventar	418.000	222.000	136.000	1.606.000	136.000	287.000	136.000	136.000	136.000	1.860.000
(90)	Generelt	0	0	43.000	0	0	0	0	45.000	0	0
	I alt	1.015.000	808.000	1.096.000	2.697.000	453.000	874.000	918.000	498.000	1.331.000	2.936.000