

Bo42

Støberigården

Tilstandsrapport

2014



Bo42

Støberigården

Østergade 72

Tilstandsrapport

2014

Indholdsfortegnelse

1.	Generelle oplysninger	side	3
2.	Sammenfatning	side	4
3.	Konklusion	side	6
4.	Eftersynskort	side	7
5.	Vedligeholdelsesbudget	side	40

Udarbejdet:	2014
Forelagt afdelingsbestyrelsen	-
Fremlagt afdelingsmøde	-

Udarbejdet:	af Bo42
	Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

0.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Nærværende tilstandsrapport, omhandlende Støberigården. Der er opført i 1986, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer.

Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden 2016 - 2025.

0.2 GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT

- Primære bygningsdele, som:
 - Fundamenter
 - Ydervægge
 - Indvendige vægge

- Kompletterende bygningsdele, som:
 - Vinduer
 - Døre
 - Fuger
 - Tagrender- og nedløb

- Belægninger, som:
 - Arealer med SF-sten
 - Arealer med asfalt
 - Tage overflader

- VVS-installationer, som:
 - Kloakledninger
 - Rensebrønde
 - Nedløbsbrønde
 - Toiletter
 - Brugsvandsrør
 - Blandingsbatterier
 - Varmecentral
 - Varmeunits
 - Radiatorer

- Elektriske og mekaniske anlæg, som:
 - Gruppeskabe
 - Elinstallationer og armaturer
 - Terrænbelysninger
 - Transportanlæg (elevator)

- Inventar, som:
 - Komfurer og emhætter
 - Køleskabe/Frysere
 - Køkkener
 - Postkasser

Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

0.3 SAMMENFATNING0.3.1 Ydervægge:

Facaderne fremstår ved besigtigelsen, med mindre revner og afskalninger, facader vil løbende blive vedligeholdt, hvorfor der afsættes årligt beløb til vedligehold.

0.3.2 Indervægge:

Væggene fremtræder i god stand. Vedligehold af overflader foretages af lejere, i bo perioder. Der er således kun afsat beløb til vedligeholdelse af vægge i fællesområder.

0.3.3 Vinduer:

Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, vinduer malerbehandles hver 5-6 år. Vinduer er beskyttede af svalegang/ halvtag, udsatte vinduer udenfor overdækning anbefales udskiftet, med vedligeholdelsesfrie elementer. Tætningslister skiftes løbende ved konstatering af defekter.

0.3.4 Døre:

Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, Malerbehandling af døre foretages hvert 4-5 år. Tætningslister skiftes løbende ved defekt.

0.3.5 Fuger omkring vinduer og døre:

Fuger omkring vinduer og døre, er nyere fuger udskiftet i 2010.

0.3.6 Tagrender og tagnedløb:

Tagrender og tagnedløb af plast, er intakte og uden tegn på svigt. Men da teoretisk levetid er ved at være opbrugt, anbefales det at udskifte render og nedløb i første del af det 10 årige vedligeholdelsesbudget.

0.3.7 Gulve:

Oprindelige gulve af linoleum, er de fleste steder udslidt med skjoldet og slidte overflader, flere gulve er i forbindelse med fraflytninger ændret til laminat gulve. Klinkegulve i badeværelser er udført uden vådrumstætning. I vedligeholdelsesbudget er afsat beløb til udskiftning af linoleumsbelægninger over en 10. årig periode.

0.3.8 Tagbelægning:

Tagflader er belagt med vingetagsten af teglsten, oplagt på lægter, undertag er af asfaltimpregneret pap oplagt paralelt med spær. For at hindre blafren i blæsevejr er undertag mellemunderstøttet af liste sømmet til u.s lægter. Ved besigtigelse kan konstateres, at tagsten fremstår i god stand uden nedbrydning.

0.3.9 Kloakledninger i jord:

Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

0.3.10 Faldstammer:

Faldstammer er intakte uden tegn på nedbrydning, eventuelle skader repareres, udskiftning af faldstammer kan med fordel udføres samtidig med, renovering af gulve i badeværelser.

0.3.11 Brugsvandsrør:

Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader.

0.3.12 varme:

Afdelingen er tilsluttet fjernvarme, men anvendes kun til produktion af varmt vand. Opvarmning sker med el radiatorer. Det anbefales at etablere vandbåret anlæg, da det vil være en billigere og mere miljø rigtig opvarmnings kilde.

0.3.13 ventilation:

Lejlighederne er forsynet med aftræk fra køkkener og baderum, anlæg er generelt i god stand, der bliver udført reparationer/udskiftning ved defekter. Et enkelt lejemål er forsynet med Genvex anlæg, som serviceres årligt.

0.3.14 Elinstallationer:

Gruppetavler er nyere tavler med HPFI relæ.

Øvrige El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning.

0.3.15 Belysningsarmaturer:

Udvendige parklamper er ældre armaturer men i funktionsdygtig stand, ved udskiftning bør anvendes LED armaturer.

0.3.16 Elevator:

Elevator er i rimelig stand, bliver løbende repareret ved defekter. Vedligeholdelse udføres af autoriseret elevator firma.

0.3.17 Hårde hvidevarer:

Kogeplader og emhætter er i god stand.

Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever ældre skabe ikke op til dagens standard. Ved udskiftning udskiftes til lavenergi skabe.

0.3.18 Køkkener:

Køkkener er ældre elementkøkkener, levetid er ved at være opbrugt, hvorfor det anbefales at udskifte køkkener i sidste del af vedligeholdelses periode.

0.3.19 Økonomi/budget:

De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer.

Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

0.4 KONKLUSION0.4.1 Gennemgang:

Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand.

Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået.

0.4.2 (31) 01 Vinduer:

Udsatte vinduer mod syd og vest, anbefales udskiftet i første del af vedligeholdelses periode.

0.4.3 (37)01 Tagrender:

Tagrender og tagnedløb af plast, er intakte og uden tegn på svigt. Men da teoretisk levetid er ved at være opbrugt, anbefales det at udskifte render og nedløb i første del af det 10 årige vedligeholdelsesbudget.

0.4.4 (43)01 Gulve:

Oprindelige gulve af linoleum, er de fleste steder udslidt med skjoldet og slidte overflader, flere gulve er i forbindelse med fraflytninger ændret til laminat gulve.

Klinkegulve i badeværelser er udført uden vådrumstætning.

I vedligeholdelsesbudget er afsat beløb til udskiftning af linoleumsbelægninger over en 10. årig periode.

0.4.5 (47)02 Tage gavlbeklædninger:

Beklædninger af træ flere steder nedbrudte, der er i vedligeholdelsesbudget regnet med løbende udskiftning til ny beklædning af eternit brædder eller lignende.

0.4.6 (56)01 varme:

Afdelingen er tilsluttet fjernvarme, men anvendes kun til produktion af varmt vand. Opvarmning sker med el radiatorer. Det anbefales at etablere vandbåret anlæg, da det vil være en billigere og mere miljø rigtig opvarmnings kilde.

0.4.7 Samlet vurdering:

Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelses budget for årene 2016 - 2025 er det efter vor vurdering gode bygninger, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelser vil være sunde og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard.

Bo42

Eftersynskort

Støberigården, Østergade 72

Generel information



Støberigården består af:

19 stk. 2-værelses lejligheder
1 stk. 3-værelses lejligheder

Bruttoetageareal i alt 1.147 m²

I de efterfølgende eftersynskort er anvendt følgende tilstandsvurderinger:

Tilstandsvurdering:

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
MB: Med bemærkninger
K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

Bo42

Eftersynskort

(22) 01 Indvendige vægge

Støberigården, Østergade 72

(22) Indervægge

(22)01 Indvendige vægge

Totalmængde:**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1986**Restlevetid:** 32 - 92 år

Levetid 60-120år

Vedligehold 1-2%

Udbedres senest år: 2106

Indervægge er opført som murede skillevægge af letbeton, samt 150 mm beton element vægge i Lejlighedsskel.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB:

Vedligehold/behandling:

Tapetsering og malerbehandling foretages efter behov, udføres af lejere eller i forbindelse med fraflytninger.

Skønnet omkostning:

Malerbehandling af fælles arealer, vindfang, trappe og kælderrum. kr. 50.000

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Bo42

Eftersynskort**(23) 01 Etagedæk**

Støberigården, Østergade 72

(23) 01 Etagedæk**Totalmængde: kælder 89 m2****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1986**Restlevetid:** 32 - 92 årLevetid 60-120
år

Vedligehold 0-½%

Udbedres senest år: 2106

Eksisterende etagedæk er udført af 180 mm jernbeton, 50 mm støbebatts og 50 mm afretningslag af beton.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB:

Vedligehold/behandling:

Der er intet løbende vedligehold af konstruktionen, vedrørende overflader se afsnit (43) overflader gulve.
 Lofter i lejemål, malerbehandles løbende af lejere.
 Lofter i kælder malerbehandles hvert 10-12 år.

Skønnet omkostning:

Malerbehandling af loft i kælder.

kr. 10.000

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Bo42

Eftersynskort**(31) 01 Vinduer**

Støberigården, Østergade 72

(31) Ydervægge - Komplettering**Totalmængde: 98 stk.**

(31)01 Vinduer

Registrering: Dec. 2014**Indbygningsår:** 1986**Restlevetid:** 40 - 70 år

Levetid 20-30 år

Vedligehold 1-2%

Udbedres senest år: 2030

Vinduer er sidehængte vinduer med 2 lag's termoglas. Vinduer er i malerbehandlet træ. Vinduer fremstår i god stand dog forekommer defekte tætningslister. Under vinduer er udført sålbænk af polybeton.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Vinduer mod syd og vest er generelt beskyttet af halvtag over svalegang. Dog er 8 stk. placeret udenfor overdækning, disse anbefales udskiftet til vedligeholdelsesfrie elementer.

Vedligehold/behandling:

Det anbefales at foretage løbende vedligeholdelse af vinduer, ved malerbehandling der normalt foretages hvert 4 - 5 år, samt løbende vedligehold af fuger, tætningslister og beslag.

Tætningslister udskiftes løbende ved nedbrydning.

Skønnet omkostning:

Udskiftning af vinduer anslået	kr.	500.000
Udskiftning af 8 stk. vinduer mod syd/ vest.	kr.	50.000
Malerbehandling af vinduer, hvert 4 - 5 år	kr.	100.000
Årlig vedligeholdelse af tætningslister, beslag mv. 2% à kr.500.000	<u>kr.</u>	<u>10.000</u>

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bo42

Eftersynskort

(31) 02 Udvendige døre

Støberigården, Østergade 72

(31) Ydervægge Komplettering

(31) 02 Udvendige døre

Totalmængde: 21 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1986**Restlevetid:** 2 - 22 år

Levetid 30-50 år

Vedligehold 2-4%

Udbedres senest år: 2036

Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. Døre er placeret under halvtag/ svalegang hvorfor levetid kan forventes øget.

Tilstandsvurdering:

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB

Vedligehold/behandling:

Årligt vedligehold af hængsler, beslag mv.
 Genbehandling af malede overflader hvert 4 - 5 år.

Skønnet omkostning:

Udskiftning af døre 21 stk. kr. 250.000

Malerbehandling af døre hvert 4 - 5 år kr. 22.000

Årligt vedligehold af døre 3% à kr. 250.000 kr. 8.000

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Bo42

Eftersynskort

(37) 01 Tagrender og nedløbsrør

Støberigården, Østergade 72

(37) Tage - Komplettering

(37)01 Tagrender og nedløbsrør

Totalmængde:175/122 mtr.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1986**Restlevetid:** 0 - 10 år

Levetid 15-30 år

Vedligehold 1-2%

Udbedres senest år: 2016

Tagrender og nedløbsrør er udført af plast.
Tagrender er udført som halvrunde hængerender.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
MB: Med bemærkninger
K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

IB: Levetid for render og nedløb er ved at være opbrugt, ved skader udskiftes hele længder eller sider.

Vedligehold/behandling:

Tagrender inspiceres/oprensnes 1 gang pr. år.
Det anbefales at foretage udskiftning af render og nedløb. Reparationer og udskiftninger bør planlægges udført, i forbindelse med stillads for andre arbejder.

Skønnet omkostning:

Udskiftning af tagrender til nye pvc render og nye rendejern. kr. 80.000
V&S (37) 72.05 175 m. á 374,00

Udskiftning af tagnedløb af pvc V&S (37) 72.25 122 m. á 233,00 kr. 40.000

Oprensning af tagrender 1 gang årligt
samt vedligehold af render og nedløb

Samlet omkostning pr. år kr. 10.000

Skønnet årlig omkostning i alt:

kr. 10.000

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.000	10.000	10.000	10.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bo42

Eftersynskort

(57) 01 Ventilation

Støberigården, Østergade 72

(57) Ventilation

(51)01 Mekanisk udsugningsanlæg

Totalmængde: 1/19 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1986/2013**Restlevetid:** 18 - 28 år**Udbedres senest år:** 2020

Levetid 20-30 år

vedligehold 1-3%

Mekanisk udsugningsanlæg udført i lejemålet Østergade 1, er udført som genvex system placeret i teknikskab. Udsugning sker fra ventiler i badeværelser og emhætter i køkkener, indblæsning i stue og entre. I øvrige lejemål er udført udsugning fra køkken og badeværelser.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Genvex anlæg betjener kun et enkelt lejemål og er placeret i lejemålet.
 Ved besigtigelse kan konstateres at anlæg har været slukket.

Vedligehold/behandling:

Årlig service på motorer.
 Kanaler renses hvert 5. år
 Ved svigt udskiftes defekte komponenter.

Skønnet omkostning:

Omkostning til rensning af kanaler hver 5. år	kr.	9.000
Etablering af nyt Genvex anlæg	kr.	50.000
Etablering af 19 stk. mekanisk udsugning i badeværelser	kr.	40.000

Årlig omkostning til reparation af komponenter 2% à kr. 90.000	kr.	2.000
--	-----	-------

Årlig omkostning til service	kr.	2.000
Henlæggelse til nye anlæg ved levetid 20 år	kr.	5.000

Skønnet årlig omkostning i alt:

kr.	9.000
-----	-------

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000

Bo42

Eftersynskort**(90) 01 Generelt**

Støberigården, Østergade 72

(90)01 Generelt

Totalmængde:**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 0 - 5 år

Levetid 5-10 år

Vedligehold ingen

Udbedres senest år: 2016

Lovpligtig energimærkning er foretaget i 2009, levetid er 5 år , men er forlænget til 2016.

Lovpligtig tilstandsrapport, udarbejdes hver 5. år.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB:

Vedligehold/behandling:

Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler.
 Rapporter er tilgængelige på Bo42's hjemmeside

Skønnet omkostning:

Udarbejdelse af tilstandsrapport	kr.	26.000
Udarbejdelse af nyt energimærke	kr.	7.000

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.000	0	0	26.000	0	7.000	0	0	28.000	0

Vedligeholdelsesbudget 2016 - 2025

Nr.	Primære bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(12) 01	Fundamenter	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
(21) 01	Ydervægge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(21) 02	Lette ydervægge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(22) 01	Indervægge	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
(23) 01	Etagedæk	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	25.000	40.000	35.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nr.	Kompl. bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(31) 01	Vinduer	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(31) 02	Døre	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(31) 03	Fuger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(37) 02	Tagrender og nedløb	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I alt	191.000	29.000	29.000	29.000	149.000	151.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Nr.	Belægninger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(40) 01	Belagte arealer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(40)02	Havearealer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(43)01	Gulve	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
(47) 01	Tage overflader	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	I alt	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Nr.	VVS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(50) 01	Kloakledninger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(52) 01	Faldstammer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(52) 02	Toiletter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(52) 03	Blandingsbatterier	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
(53) 01	Brugsvandsrør	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(56) 02	Radiatorer	10.000	10.000	10.000	800.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(56) 04	Varmecentral	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
(57)01	Ventilation	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000
	I alt	55.000	55.000	55.000	845.000	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000	64.000
Nr.	El og mekaniske anlæg	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(63) 01	Gruppeskab	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(63) 02	Afbrydere og stikkontakter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(63) 03	Lampesteder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(63)04	Belysningsarmaturer	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
(66)01	Transportanlæg	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	I alt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nr.	Inventar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(71) 01	Kømfurer og emhætter	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
(71) 02	Køleskabe/Frysere	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
(73) 01	Køkkener	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	600.000
(79)01	Postkasseanlæg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(79)02	Låsesystem	4.000	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	I alt	55.000	55.000	91.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	643.000
Nr.	Generelt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(90) 01	Generelt	7.000	0	0	26.000	0	7.000	0	0	28.000	0
	I alt	7.000	0	0	26.000	0	7.000	0	0	28.000	0
Nr.	Oversigt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(10)	Bygningsbasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20)	Primære bygningsdele	25.000	40.000	35.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
(30)	Kompl. bygningsdele	191.000	29.000	29.000	29.000	149.000	151.000	29.000	29.000	29.000	29.000
(40)	Belægninger	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
(50)	VVS	55.000	55.000	55.000	845.000	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000	64.000
(60)	El og mekaniske anlæg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(70)	Inventar	55.000	55.000	91.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	643.000
(90)	Generelt	7.000	0	0	26.000	0	7.000	0	0	28.000	0
	I alt	456.000	302.000	333.000	1.103.000	466.000	416.000	287.000	287.000	315.000	884.000