


**Bo42**

# **Pakhuset**

**Tilstandsrapport  
2014**



**Bo42**  
**Pakhuset**  
**Provstegade 1-9**  
  
**Tilstandsrapport**  
  
**2014**

---

**Indholdsfortegnelse**

---

1.	Generelle oplysninger	side	3
2.	Sammenfatning	side	4
3.	Konklusion	side	7
4.	Eftersynskort	side	8
5.	Vedligeholdelsesbudget	side	44

---

Udarbejdet:		2014
Forelagt afdelingsbestyrelsen	19. maj	2015
Fremlagt afdelingsmøde	14. september	2015

Udarbejdet: af Bo42  
Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

---

## 0.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Nærværende tilstandsrapport omhandler Pakhuset, der er opført i 1990. Tilstandsrapporten har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand og fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningsselementer.

Endvidere, på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden 2016 - 2025.

## 0.2 GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT

- Primære bygningsdele, som:
  - Fundamenter
  - Ydervægge
  - Indvendige vægge
  
- Kompletterende bygningsdele, som:
  - Vinduer
  - Døre
  - Fuger
  - Tagrender- og nedløb
  - Ovenlys
  
- Belægninger, som:
  - Arealer med brosten
  - Tage overflader
  - Ovenlys vinduer
  - kviste
  
- VVS-installationer, som:
  - Kloakledninger
  - Rensebrønde
  - Nedløbsbrønde
  - Toiletter
  - Brugsvandsrør
  - Blandingsbatterier
  - Varmerør
  - Varmecentral
  - Radiatorer
  - Radiatorventiler
  
- Elektriske og mekaniske anlæg, som:
  - Gruppeskabe
  - Elinstallationer og armaturer
  - Terrænbelysninger
  
- Inventar, som:
  - Komfurer og emhætter
  - Køleskabe/Frysere
  - Køkkener
  - Postkasser

Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

### 0.3 SAMMENFATNING

#### 0.3.1 Ydervægge:

Facaderne fremstår med mindre revner og afskallinger samt nedbrudte fuger. Studsfuger er mange steder for små og må udfrases ved genopretning. Det må påregnes at der foretages løbende reparationer samt at facader genoprettes i sidste del af den 10-årige vedligeholdelsesperiode.

#### 0.3.2 Indervægge:

Væggene fremtræder i god stand. Vægge i trappeopgange anbefales malerbehandlet hver 6-8 år.

#### 0.3.3 Vinduer:

Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Vinduer malerbehandles hver 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved konstatering af defekter.

#### 0.3.4 Døre:

Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Malerbehandling af døre foretages hvert 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved defekt.

#### 0.3.5 Fuger omkring vinduer og døre:

Levetid for eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre er ved at være opbrugt, hvorfor det anbefales at foretage udskiftning i forbindelse med malerbehandling af vinduer.

#### 0.3.6 Ovenlys vinduer:

Ovenlys fremstår i rimelig stand. Der foretages reparationer ved defekt. Ovenlys i trapperum afprøves for funktion af røgventilation hvert 5 år.

#### 0.3.7 Tagrender og tagedløb:

Levetid for tagrender og tagedløb af zink er ved at være opbrugt. Der afsættes beløb til øget vedligeholdelse samt udskiftning i sidste del af vedligeholdelsesperiode.

#### 0.3.8 Belægninger terræn:

Arealer belagt med granit brosten er mange steder ujævn. Sætninger kan give anledning til vandsamlinger, der ved frost kan medføre personskaade. Endvidere er belægning så ujævn at færdsel for svagt-gående er forbundet med risiko for faldulykker. Det anbefales at foretage opretning af gangarealer.

0.3.9 Gulve:

Oprindelige gulve af ensfarvet linoleum er de fleste steder udslidt med skjoldet og slidte overflader. Flere gulve er i forbindelse med fraflytninger ændret til laminatgulve. Gulve i badeværelser er ikke udført med vådrumstætning. Der afsættes beløb til udskiftning af belægninger i den 10-årige vedligeholdelsesperiode.

0.3.10 Tage:

Tagbelægning af vingetagsten fremstår i rimelig stand. Der afsættes beløb til løbende vedligeholdelse.

0.3.11 Kviste:

Inddækning mellem tagsten og kvist side er udført af bly. Blyinddækning er flere steder gennemtåret, og der er flere steder udført midlertidig reparation. Der afsættes beløb til årlig reparation samt genopretning af inddækninger.

0.3.12 Skure:

Skure på fællesareal er opført som trækonstruktion med tagbeklædning af træ eller pandeplader. Der afsættes beløb til årlig vedligehold samt malerbehandling hver 5-6 år.

0.3.13 Kloakledninger i jord:

Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

0.3.14 Faldstammer:

Levetid for faldstammer af støbejern er ved at være opbrugt, og er enkelte steder udskiftet til pvc. Der afsættes beløb til årlige reparationer samt udskiftning sidst i den 10-årige vedligeholdelsesperiode.

0.3.15 Brugsvandsrør:

Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader.

0.3.16 Varmeanlæg:

Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Varmecentral bliver løbende vedligeholdt og fremtræder i god stand

Radiatorer:

Radiatorer er i god stand, men er ikke dimensioneret til fjernvarme. Der afsættes årligt beløb til reparationer samt optimering i lejemål med udsat beliggenhed.

Termostatventiler er fundet i god stand.

0.3.17 Ventilation:

Mekanisk udsugning er placeret i tag rum. Motorer er ældre og levetid er ved at være opbrugt. Der afsættes beløb til årlig udskiftning samt udskiftning af motorer ved defekt.

0.3.18 Elinstallationer:

Gruppetavler er nyere tavler med HFI relæ. Det anbefales at udskifte relæer til HPFI.

Øvrige El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning.

0.3.19 Belysningsarmaturer:

Belysningsarmaturer er nyere armaturer i god stand. Der afsættes beløb til løbende udskiftning ved defekter.

0.3.20 Hårde hvidevarer:

Kømfurer er i god stand.

Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og energiforbrug lever ældre skabe ikke op til dagens standard. Ved udskiftning udskiftes til lavenergi-skabe.

0.3.21 Økonomi/budget:

De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer.

Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

## 0.4 KONKLUSION

### 0.4.1 Gennemgang:

Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand.

Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået.

### 0.4.2 (21)01 Ydervægge:

Facaderne er i ringe stand og vil kræve øget vedligeholdelse og generel genopretning i den 10-årige vedligeholdelsesperiode.

### 0.4.3 (21)01 Vinduer:

Koblede vinduer af træ malerbehandles hver 4-5 år. Der udskiftes fuger omkring vinduer, når stilladser for maling er opsat.

### 0.4.4 (43)01 Gulve:

Gulvbelægninger af linoleum er generelt nedslidte. Der afsættes beløb til genopretning af belægninger i vedligeholdelsesperioden. Det bør overvejes at skifte til trægulve, men mulighed for vedligeholdelse i boperiode.

### 0.4.5 (47)01 Tage overflader:

Tagflader fremstår i rimelig stand. Der afsættes beløb til årlige reparationer.

### 0.4.6 (47)02 Kviste:

Inddækninger omkring kviste er nedslidte og bør udskiftes i vedligeholdelsesperioden. Det foreslås at foretage midlertidige reparationer af skader. Generel gennemgang og reparation foretages i forbindelse med stillads opsætning, for maling af vinduer.

### 0.4.7 (56)02 Radiatorer:

Radiatorer er ikke dimensioneret til fjernvarme, hvilket bevirker at der udsatte steder må etableres nye radiatorer med mulighed for øget nedkøling og opvarmning af lejlighederne. Der er afsat beløb til genopretning af anlæg.

### 0.4.8 (57)01 Ventilation:

Ventilation motorer er ældre. Der afsættes beløb til udskiftning af defekte motorer i vedligeholdelsesperioden.

### 0.4.9 Samlet vurdering:

Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene 2016 - 2025 er det efter vor vurdering gode bygninger, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelser vil være sunde og med gode konstruktioner, der svarer til nutidig standard.





Bo42

# Eftersynskort

**(21) 01 Ydervægge**

Pakhuset, Provstegade 1-9

**(21) Ydervægge**

(21)01 Ydervægge

**Totalmængde:****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 10 - 50 år**Udbedres senest år:** 2025

Facader fremstår med mindre revner og afskallinger, specielt facade mod Provstegade er nedbrudt.

I henhold til tegninger er facader udført som kombinationsmur med oprindelige massive mure og isolerede tilmuringer, facader er generelt efterisoleret ved indvendige forsatsvægge af gipsbeklædt stålskellet.

**Karakterskala:**

- IB: Ingen bemærkninger
- MB: Med bemærkninger
- K0: Kosmetiske skader
- K1: Mindre alvorlige skader
- K2: Alvorlige skader
- K3: Kritiske skader
- UN: Bør undersøges nærmere

K2: Facaderne fremstår med mindre revner og afskallinger samt nedbrudte fuger. Studsfuger er mange steder for små og må ud fræses ved genopretning.

**Vedligehold/behandling:**

Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger samt om muring af løse skifter. Foretages hvert 6 år.

Generel udbedring af facader, opskæring af fuger og om fugning generel. kr. 1.000.000

**Skønnet omkostning:**

Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger, samt om muring af løse sten, hver 5 år. kr. 50.000

Årlig gennemgang af facader, samt udbedring af fuger kr. 10.000

**Skønnet omkostning i alt:** kr. 10.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	1.000.000





Bo42

# Eftersynskort

**(31) 01 Vinduer**

Pakhuset, Provstegade 1-9

**(31) Ydervægge - Komplettering**

(31)01 Vinduer og terrasse døre

**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1990/2011**Restlevetid:** 6 - 26 år

Levetid 30-50 år

**Udbedres senest år:** 2040

Vinduer er sidehængte vinduer med 2 lag glas i koblet system. Vinduer er i malerbehandlet træ. Vinduer fremstår i god stand dog forekommer defekte tætningslister. Under vinduer er udført sålbæk af zink. Døre er indadgående dobbeltdøre (Fr. altaner) er udskiftet i 2011.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB:

**Vedligehold/behandling:**

Det anbefales at foretage løbende vedligeholdelse af vinduer, ved malerbehandling der normalt foretages hvert 4 - 5 år, samt løbende vedligehold af fuger, tætningslister og beslag.

Tætningslister og fuger udskiftes løbende ved nedbrydning.

Udskiftning af vindues og dørpartier kr. 1.100.000

**Skønnet omkostning:**

Malerbehandling af vinduer, hvert 4 - 5 år 151 m<sup>2</sup> á 665,- kr. 200.000  
 Stillads at opsætte, nedtage og leje til vedligehold, kr.100.000  
 Malerbehandling af fr. døre kr. 100.000  
 Årlig vedligeholdelse af fuger, beslag mv. kr. 24.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24.000	24.000	224.000	24.000	24.000	24.000	24.000	324.000	24.000	24.000

Bo42

**Eftersynskort**

Pakhuset, Provstegade 1-9

**(31) 02 Udvendige døre****(31) Ydervægge Komplettering****(31) 02 Udvendige døre****Totalmængde:** 8 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 6 - 26 år

Levetid 30-50 år

**Udbedres senest år:** 2040

Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB

**Vedligehold/behandling:**

Årligt vedligehold af hængsler, beslag mv.  
 Genbehandling af malede overflader hvert 4 - 5 år.

Udskiftning af dør partier kr. 135.000

**Skønnet omkostning:**

Årligt vedligehold af døre kr. 4.000

Malerbehandling af døre hvert 4 - 5 år kr. 20.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.000	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	4.000	4.000



bo-42

**Eftersynskort****(37) 01 Ovenlysvinduer**

Pakhuset, Provstegade 1-9

**(31)01 Ovenlysvinduer:****Totalmængde: 21 stk.****Registrering: 2008/10****Indbygningsår: 1990****Restlevetid: 10 - 30 År**

Levetid 30-50år

Vedligehold 2-4%

**Udbedres senest år: 2040**

I tagetage er monteret ovenlysvinduer fabrikat Velux  
 I lejligheder almindelige nødudgangs vinduer i trapperum automatik for røgventilation med udløsning i stueetage.

**MB:** Ovenlys i trapperum, med røgventilation, afprøves hvert 5. år.

**Vedligehold/behandling:**

Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister m.v. foretages altid ved fraflytning af lejemål.

Udskiftning af tætningslister, udføres hvert 10-15 år.

**Skønnet omkostning:**

Årlig Gennemgang, justering og smøring 3%	kr.	5.000
Udskiftning af tætningslister	kr.	25.000
Udskiftning af elementer anslået v&s (37)25.10.21	kr.	150.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bo42

# Eftersynskort

Pakhuset, Provstegade 1-9

## (37) 02 Tagrender og nedløbsrør

### (37) Tage - Komplettering

(37)02 Tagrender og nedløbsrør

**Totalmængde:** 100/71 mtr.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 0 - 6 år

Levetid 15-30 år

Vedligehold 1-2%

**Udbedres senest år:** 2020

Tagrender og nedløbsrør er udført af Zink.  
Tagrender er udført som halvrunde hangerender.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
MB: Med bemærkninger  
K0: Kosmetiske skader  
K1: Mindre alvorlige skader  
K2: Alvorlige skader  
K3: Kritiske skader  
UN: Bør undersøges nærmere

K! : Levetid for tagrender er ved at være opbrugt, øget vedligehold må påregnes.  
Ved reparationer bør udskiftes hele længder.

**Vedligehold/behandling:**

Tagrender oprensnes m.m. 1 gang pr. år.  
Det anbefales at foretage løbende reparation af tagrender. Reparationer og udskiftninger bør planlægges udført, i forbindelse med stillads for andre arbejder.

**Skønnet omkostning:**

Oprensning af tagrender 1 gang årligt  
samt vedligehold af render og nedløb

Samlet omkostning pr. år kr. 15.000

**Skønnet årlige omkostning ialt:**kr. 15.000

Udskiftning af tagrender til nye zink render og nye rendejern.  
V&S (37) 71.05 100 mtr. kr. 45.000

Udskiftning af tagnedløb af zink V&S (37) 71.25,  
01 71 mtr. kr. 20.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000	15.000	15.000



Bo42

**Eftersynskort****(40) Belægninger - terræn**

Pakhuset, Provstegade 1-9

**(40) Belægninger - Terræn**

(40) 01 Belagte arealer

**Totalmængde:** 400 m<sup>2</sup>**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 0 - 34 år

Levetid 20-40 år

Vedligehold 1-2%

**Udbedres senest år:** 2040

Gårdsplads er belagt med brostensbelægning i granit. Flere steder er belægningen ujævn og færdsel for ældre og handicappede er forbundet med risiko for fald ulykker.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K2 Arealer belagt med granit brosten er mange steder ujævn, sætninger kan give anledning til vandsamlinger der ved frost kan medføre personskaade. Endvidere er belægning så ujævn at færdsel for svagt gående er forbundet med risiko for fald ulykker.

**Vedligehold/behandling:**

Det anbefales at foretage omlægning af gangarealer, fra indgangsdøre til fælles adgangsareal i port.

Genopretning af gårdsplads anslået kr. 400.000

**Skønnet omkostning:**

Optagning og fjernelse af eksisterende brostens belægninger, samt levering og lægning af nye belægninger af betonsten. Ca. 70 m<sup>2</sup>.  
 Samt omlægning af tilstødende brosten. kr. 70.000

Årlig opretning af eksisterende belægninger af brosten kr. 4.000

**Skønnet omkostning ialt:**

kr. 4.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	74.000	4.000







Bo42

**Eftersynskort****(47) 03 Skure**

Pakhuset, Provstegade 1-9

**(47) Tage - Overflader**

(47)03 skure

**Totalmængde:****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 35 - 44 år

Levetid 40-80 år

Vedligehold 2-4%

**Udbedres senest år:** 2050

Skure på fællesareal er opført som trækonstruktion med tagbeklædning af træ eller pandeplader.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Tagflader af træ bør efterses en gang om året, rådgangrebet træ udskiftes og overflade behandling holdes intakt. Øget opmærksomhed skal iagttages.

**Vedligehold/behandling:**

Årlig gennemgang og reparation af overflader.

Genopretning af skure kr. 250.000

**Skønnet omkostning:**

Årligt vedligehold kr. 15.000

Skønnet årlig omkostning i alt: kr. 15.000

Malerbehandling af skure foretages hver 5-6 år kr. 30.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000





















Bo42

**Eftersynskort**

Pakhuset, Provstegade 1-9

**(56) 05 Varmestyring**

(56) Varme

(56)05 Varmestyring

**Totalmængde:** 1 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 2013**Restlevetid:** 0 - 9 år

Levetid 10-15 år

vedligehold ½-1%

**Udbedres senest år:** 2023**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Varmeafregning sker efter Brunata varmemålere installeret i 2013.

**Vedligehold/behandling:**

Ved defekter kontaktes Brunata, defekte målere udskiftes.

**Skønnet omkostning:**

Etablering af nye varmemålere kr. 60.000  
 Etablering af nye fugtmålere kr. 20.000

Omkostning pr. år til udskiftning af komponenter samt service kr. 1.000

Årlig henlæggelse til nye målere ved levetid 10 år kr. 8.000

**Skønnet årlig omkostning i alt:****kr. 9.000****Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	80.000	9.000

Bo42

**Eftersynskort****(57) 01 Ventilation**

Pakhuset, Provstegade 1-9

(57) Ventilation

(51)01 Mekanisk udsugningsanlæg

**Totalmængde:** 4 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 0 - 6 år

Levetid 10-30 år

vedligehold 1-3%

**Udbedres senest år:** 2020

Mekanisk udsugningsanlæg er placeret i tag rum. Udsugning sker fra ventiler i badeværelser og emhætter i køkkener.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Udsugnings motorer er ved at være udtjente, nye motorer vil have mindre energiforbrug og øget effekt.

**Vedligehold/behandling:**

Årlig service på motorer.  
 Kanaler renses hvert 5. år  
 Ved svigt udskiftes defekte komponenter.

**Skønnet omkostning:**

Etablering af nye motorer	kr.	160.000
Årlig omkostning til udskiftning af komponenter	kr.	2.000
Årlig omkostning til service	kr.	<u>3.000</u>
<b><u>Skønnet årlig omkostning ialt:</u></b>	kr.	<u>5.000</u>
Omkostning til rensning af kanaler hver 5. år	kr.	9.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.000	5.000	45.000	5.000	5.000	14.000	5.000	45.000	5.000	5.000

























Bo42

**Eftersynskort****(90) 01 Generelt**

Pakhuset, Provstegade 1-9

(90)01 Generelt

**Totalmængde:****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 0 - 5 år

Levetid 5-10 år

Vedligehold ingen

**Udbedres senest år:** 2016

Lovpligtig energimærkning er foretaget i 2009, levetid er 5 år , men er forlænget til 2016.

Lovpligtig tilstandsrapport, udarbejdes hver 5. år.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB:

**Vedligehold/behandling:**

Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler.  
 Rapporter er tilgængelige på Bo42's hjemmeside

**Skønnet omkostning:**

Udarbejdelse af tilstandsrapport	kr.	31.000
Udarbejdelse af nyt energimærke (indgår i varmeregnskab)	kr.	9.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	31.000	0	0	0	0	33.000	0

## Vedligeholdelsesbudget 2016 - 2025

Nr.	Primære bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(12) 01	Fundamenter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(21) 01	Ydervægge	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	1.000.000
(21) 02	Lette ydervægge	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(22) 01	Indervægge	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
	I alt	75.000	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	1.085.000
Nr.	Kompl. bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(31) 01	Vinduer	24.000	24.000	224.000	24.000	24.000	24.000	24.000	324.000	24.000	24.000
(31) 02	Døre	4.000	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	22.000	4.000
(31) 03	Fuger	15.000	15.000	125.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(37) 01	Ovenlysvinduer	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(37) 02	Tagrender og nedløb	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000	15.000	15.000
	I alt	63.000	63.000	393.000	63.000	88.000	63.000	63.000	448.000	81.000	63.000
Nr.	Belægninger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(40) 01	Belagte arealer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	74.000	4.000
(43) 01	Gulve	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
(47) 01	Tage overflader	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(47) 02	Kviste	17.000	17.000	217.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
(47) 03	Skure	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000
	I alt	120.000	150.000	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000	190.000	120.000
Nr.	VVS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(50) 01	Kloakledninger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(52) 01	Faldstammer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	200.000
(52) 02	Toiletter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(52) 03	Blandingsbatterier	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
(53) 01	Brugsvandsrør	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(56) 01	Varmesør	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(56) 02	Radiatorer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(56) 03	Radiatorventiler	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(56) 04	Varmecentral	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(56) 05	Varmestyring	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	80.000	9.000
(57) 01	Ventilation	14.000	5.000	45.000	5.000	5.000	14.000	5.000	45.000	5.000	5.000
	I alt	106.000	97.000	137.000	97.000	97.000	106.000	97.000	137.000	168.000	293.000
Nr.	El og mekaniske anlæg	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(63) 01	Gruppeskab	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(63) 02	Afbrydere og stikkontakter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(63) 03	Lampesteder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(63) 04	Belysningsarmaturer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	I alt	43.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Nr.	Inventar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(71) 01	Komfurer og emhætter	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
(71) 02	Køleskabe/Frysere	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
(73) 01	Køkkener	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
(79) 01	Postkasseanlæg	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(79) 02	Låsesystem	70.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(79) 03	Havearealer	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	267.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Nr.	Inventar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(90) 01	Generelt	0	0	0	31.000	0	0	0	0	33.000	0
	I alt	0	0	0	31.000	0	0	0	0	33.000	0
Nr.	Oversigt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(20)	Primære bygningsdele	75.000	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	1.085.000
(30)	Kompl. bygningsdele	63.000	63.000	393.000	63.000	88.000	63.000	63.000	448.000	81.000	63.000
(40)	Belægninger	120.000	150.000	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000	190.000	120.000
(50)	VVS	106.000	97.000	137.000	97.000	97.000	106.000	97.000	137.000	168.000	293.000
(60)	El og mekaniske anlæg	43.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
(70)	Inventar	267.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
(90)	Generelt	0	0	0	31.000	0	0	0	0	33.000	0
	I alt	674.000	529.000	954.000	415.000	409.000	393.000	434.000	839.000	576.000	1.640.000