

Bo42

Afdeling 13

Thorkildsvej 57

Tilstandsrapport 2012



Bo42
Afdeling 13
Thorkildsvej 57

Tilstandsrapport
2012

Indholdsfortegnelse

1.	Generelle oplysninger	side	3
2.	Sammenfatning	side	4
3.	Konklusion	side	7
4.	Eftersynskort	side	8
5.	Vedligeholdelsesbudget	side	38

Udarbejdet: 2012
Forelagt for lejer 2013

Udarbejdet: af Bo42
Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

0.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Nærværende tilstandsrapport omhandler **Bo42 Afdeling 13**, Børnehuset Nordstjernen, der er opført i 1967.

Rapporten har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer.

Formålet er endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden 2014 - 2023.

0.2 GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT**(10) - Primære bygningsdele, som:**

- Fundamenter

(20)- Primære bygningsdele, som:

- Ydervægge
- Hegnsmure
- Indervægge
- Etagedæk
- Udvendige trapper
- Terrasser

(30)- Kompletterende bygningsdele, som:

- Vinduer og døre
- Ovenlysvinduer
- Fuger
- Tagrender- og nedløb

(40)- Belægninger, som:

- Belagte arealer
- Tagdækning
- Overdækning
- Kviste

(50)- VVS-installationer, som:

- Kloakanlæg
- Sanitet (toilet, blandingsbatterier, ventiler)
- Brugsvandsinstallationer (rør og isolering)
- Centralvarmeanlæg (rør, radiatorer og isolering)
- Ventilation

(60)- Elektriske og mekaniske anlæg, som:

- Eltavler
- Afbrydere og stikkontakter
- Belysningsarmaturer

(70)- Inventar, som:

- Komfurer
- Køkkener
- Postkasseanlæg

Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene. Der er ikke i rapporten medtaget bygninger, skure mv. opført af lejer.

0.3 **SAMMENFATNING**0.3.1 (12) Fundamenter:

Fundamenter støbt på stedet fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning.

Helhedsindtryk: Fundamenter er i god stand.

0.3.2 (21) Ydervægge:

Facader fremstår intakte, med mindre revner og afskalninger.

Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand.

0.3.3 (22) Indervægge:

Helhedsindtryk: Væggene fremtræder i god stand.

0.3.4 (23) Etagedæk:

Lofter (undersider af dæk/lofter) fremtræder i god stand uden revner af betydning.

Helhedsindtryk: Dækkonstruktioner er uden tegn på svigt.

0.3.5 (31) Vinduer og døre:

Vinduer og døre af træ fremstår i varierende kvalitet, ca. 50% er udskiftet.

Helhedsindtryk: Vinduer og døre er i rimelig stand.

0.3.6 (37) Ovenlysvinduer:

Ovenlysvinduer af træ fremstår i varierende kvalitet og anbefales udskiftet i vedligeholdelsesperioden.

Helhedsindtryk: Ovenlysvinduer er i ringe stand.

0.3.7 (31)Fuger:

Fuger er elastiske fuger. Fuger er nedbrudte og defekte og det anbefales at foretage udskiftning af disse.

Helhedsindtryk: Fuger er i ringe stand.

0.3.8 (40) Belagte arealer:

Adgangsvej og p-plads er belagt med Sf-sten.

Pladser, stier mv. i gård er belagt med asfalt eller fliser.

Adgangsvej er stærkt sporkørt og med sætningsskader, der kan medføre faldulykker. Oprettning bør foretages.

Helhedsindtryk:

Adgangsvej og p-plads er i ringe stand og bør omlægges.

0.3.9 (47) Tage:

Flad tagkonstruktion afsluttet med tagfolie fremstår i god stand

Rensning ved tagbrønde foretages 2 gange om året.

Helhedsindtryk: Tagdækning er i god stand

0.3.10 (50) Kloakledninger:

Kloakledningerne i jord bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

Helhedsindtryk: Kloakledninger er i god stand.

0.3.11 (50)02-04 Kloakbrønde:

Helhedsindtryk: Kloakbrønde er i god stand.

0.3.12 (52) Faldstammer:

Faldstammer er udskiftet i kældere.

Helhedsindtryk: Faldstammer er i god stand.

0.3.13 (52) Toiletter:

Toiletter er lavtskyllende kombinations-toiletter af fabrikat Ifø med 2-skyl. Dog er børnetoiletter kun med stort skyl.

Helhedsindtryk: Toiletter er i god funktionsdygtig stand.

0.3.14 (53) Brugsvandsrør:

Vandledningsnettet fremtræder generelt i god stand og, i det omfang det kan inspiceres, uden væsentlige tæringsskader.

Restlevetid tyder dog på at rørene indvendigt er ved at "gro til" med kalk- og okkerbelægninger.

Helhedsindtryk:

Brugsvandsrør er i rimelig stand, men levetid er opbrugt. Udskiftning bør foretages i vedligeholdelsesperioden.

0.3.15 (56) Varmecentral:

Varmecentral placeret i kældere, betjener alene børnehaven. Der er monteret ny automatik for styring af varmeforbrug.

Helhedsindtryk: Varmecentral er i god stand.

0.3.16 (56) Centralvarme:

Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader.

Gulvvarme i grupperum i gavle er i funktionsdygtig stand. Radiatorerne er i forhold til alder i god stand.

Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%.

Helhedsindtryk:

Radiatorer og termostatventiler er fundet i god stand.

0.3.17 (57) Ventilation:

Ventilationsanlæggene er i god vedligeholdt stand.

Emhætter og ventilatorer med afkast udskiftes løbende ved defekter.

Helhedsindtryk: Ventilation er i rimelig stand.

0.3.18 (63) Belysningsarmaturer:

Belysninger er generelt i god stand. Lamper bliver løbende vedligeholdt/udskiftet.

Belysninger i tertræn med lang og konstant brændtid er forsynet med lavenergipære.

Helhedsindtryk: Belysninger er i god stand.

0.3.19 (63) El-installationer:

Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK NES i varierende alder og typer. Gruppeskab er med HFI relæer. Relæer skal afprøves årligt.

Helhedsindtryk: Installationer er i rimelig stand.

0.3.20 (73)01-02 Hårde hvidevarer:

Komfurer og køle-fryseskabe er i forhold til alder i god stand. Der foretages løbende udskiftning af hvidevarer ved defekter.

Helhedsindtryk: Hårde hvidevarer er i god stand

0.3.21 Økonomi/budget:

De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer.

Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

0.4 KONKLUSION

0.4.1 Gennemgang:

Efter gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres, at afdelingen findes i god vedligeholdt stand.

Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået efterfølgende.

0.4.2 (31)02 Vinduer og døre:

Der konstateres i øget grad svigt af tætningslister og lukkebeslag. Vinduernes levetid er ved at være opbrugt.

Det vurderes at de resterende vinduer bør skiftes i sidste del af vedligeholdelsesperioden.

0.4.3 (37)02 Baldakin:

Baldakin ved hoveddør er stærk nedbrudt og bør snarest udskiftes.

0.4.4 (40)01 Belægninger:

Adgangsvej/p-pladser, der samtidig fungerer til af- og pålæsning, er meget sporkørt. I vinterperioder er der risiko for personskade grundet vandsamlinger/islag. Mindre reparationer bør foretages på øvrige belagte arealer. Adgangsvej forslås omlagt.

0.4.5 (73)03 Køkkener:

Skabe, låger og bordplader er ikke i nutidig standard, og bør udskiftes inden for den 10 årige vedligeholdelsesperiode.

Samlet vurdering:

Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene 2014-2023 er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelse vil være sund og med gode konstruktioner, der svarer til nutidig standard.

Bo42

Eftersynskort**(12) 01 Fundamenter**

Afdeling 13, Børnehaven, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne

(12)01 Fundamenter**Totalmængde:** 120 m².**Registrering:** Dec. 2011**Indbygningsår:** 1967**Restlevetid:** 16 - 76 år

Levetid 60-120

Vedligehold 0-½%

Udbedres senest år: 2087

Eksisterende fundamenter støbt på stedet fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter.

Revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages.
Sokler er malerbehandlet.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
MB: Med bemærkninger
K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

KO: Revner og afskallinger er ikke af betydning for konstruktioner.

Vedligehold/behandling:

Løs puds afhugges og pudsreparationer udføres.
Malerbehandling af sokler udføres hvert 5-8 år.

Skønnet omkostning:

Pudsreparation af sokler(åbning af riste, anslået	kr.	10.000
Malerbehandling af sokler og kældertrapper	kr.	15.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
25.000						15.000			

Bo42

Eftersynskort

(21) 01 Ydervægge

Afdeling 13, Børnehaven, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne

(21) 01 Ydervægge**Totalmængde: 45 m².****Registrering:** Dec. 2011**Indbygningsår:** 1967**Restlevetid:** 16 - 76 år

Levetid 60-120

Vedligehold ½-1%

Udbedres senest år: 2083

Murede gavle fremstår malede og med mindre revner og afskalninger.

I henhold til tegninger er gavle udført som 35 cm kanalmur, isoleret med 125 mm mineraluld.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

K0: Afskallinger er af kosmetisk karakter, og ikke skadelige for konstruktionen.

Vedligehold/behandling:

Gavle malerbehandles hvert 5-8 år.

Skønnet omkostning:

Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger samt omfugning af disse	kr.	10.000
Maling af gavle 45 m ² á kr. 400	kr.	20.000
Genopretning: Opmuring af nye gavle (21)32.10-02 45 m ² á kr. 1.425	kr.	65.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
30.000						20.000			

Bo42

Eftersynskort**(21) 02 Lette facader**

Afdeling 13, Børnehaven, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne

(21) 02 Lette facader**Totalmængde:** 100 m².**Registrering:** Dec. 2011**Indbygningsår:** 1967**Restlevetid:** 16 - 76 år

Levetid 60-120

Vedligehold ½-1%

Udbedres senest år: 2083

Træbeklædte lette facader fremstår malede.

I henhold til tegninger er lette facader isoleret med 75-100 mm mineraluld.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Begyndende rådgreb i nederste del af træbeklædning forekommer.

Vedligehold/behandling:

Lette facader malerbehandles hvert 5-8 år.

Skønnet omkostning:

Gennemgang af træbeklædninger og udbedring af rådskader	kr.	10.000
Maling af facader 100 m ² á kr. 400	kr.	40.000
Genopretning, etablering af nye facader (21)32.10-02 100 m ² á kr. 700	kr.	70.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
50.000						50.000			

Bo42

Eftersynskort**(23) 01 Etagedæk**

Afdeling 13, Børnehaven, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne

(23)01 Etagedæk**Totalmængde:** 55 m².**Registrering:** Dec. 2011**Indbygningsår:** 1967**Restlevetid:** 16 - 76 År

Levetid 60-120

Vedligehold 0-¾%

Udbedres senest år: 2087

Etagedæk af beton, støbt på stedet over kælders, malerbehandles. Lofter i øvrige lokaler vedligeholdes af lejer.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB: Lofter (dækundersider) fremtræder i god vedligeholdt stand. Mindre svindrevner kan iagttages, disse skønnes ikke at have betydning for konstruktionerne.

Vedligehold/behandling:

Malerbehandling af kælders, udføres efter behov ca. hvert 10 år.

Skønnet omkostning:

Malerbehandling af kælderslofter 55 m² á kr. 100 kr. 6.000

Forsøges udført delvis af ejendomsfunktionærer

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		6.000							

Bo42

Eftersynskort

(31) 02 Fuger

Afdeling 13, Børnehaven, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne

(31)02 Fuger**Totalmængde:** 140 lbm.**Registrering:** Dec. 2011**Indbygningsår:** 1991**Restlevetid:** 0 - 9 år

Levetid 10-30 år

Vedligehold ½-1%

Udbedres senest år: 2035

Eksisterende fuger omkring vinduer og døre er udført med elastiske fuger.

Fugeslip mod omgivende bygningsdele kan forekomme. Speciel opmærksomhed iagttages ved syd og vestvendte facader, der er stærkt påvirket af vejrlig.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

K2: Fugeslip kan konstateres mellem murværk og elastiske fuger. Slip kan medføre fugtskader i murværk. Specielt er fuger omkring terrassepartier nedbrudte.

Vedligehold/behandling:

Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger.

Eksisterende elastiske fuger udskradses, ny stopning udføres og nye elastiske fuger udføres.

Skønnet omkostning:

Udskiftning af fuger ved døre og vinduer (31) 86.15 140 m kr. 30.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			30.000						

Bo42

Eftersynskort**(37) 01 Ovenlysvinduer**

Afdeling 13, Børnehaven, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne

(37)01 Ovenlysvinduer**Totalmængde:** 9 stk.**Registrering:** Dec. 2012**Indbygningsår:** 1967**Restlevetid:** 0 - 5 År

Levetid 30-50 år

Vedligehold 2-4%

Udbedres senest år: 2017

Eksisterende vinduer er ovenlys-kupler med trækarme og lysninger, monteret med termoglas.

Vinduer fremstår i varierende stand, begyndende nedbrydning kan konstateres.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Acryl i ovenlys er ved at være nedbrudt.

Vedligehold/behandling:

Almindelig rengøring af acrylplader samt kontrol af inddækninger i tagflade foretages årligt. Indvendige karme og rammer malerbehandles.

Ved udskiftning af vinduer bør det overvejes af udskifte til vedligeholdelsesfrie elementer.

Skønnet omkostning:

Udskiftning af vinduespartier 9 stk.

kr. 60.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		60.000							

Bo42

Eftersynskort

(47) 01 Tage

Afdeling 13, Børnehaven, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne

(47)01 Tage**Totalmængde:** 315 m².**Registrering:** Dec. 2011**Indbygningsår:** 1998**Restlevetid:** 0 - 16 år

Levetid 10-30 år

Vedligehold 2-4%

Udbedres senest år: 2028

Tagflade er belagt med tag folie oplagt på oprindeligt tagpap. Tagflade er udført med fald til tagbrønde.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Der er ikke konstateret svigt i konstruktion ved besigtigelse, men årlig besigtigelse og oprensning ved tagbrønde bør foretages.

Vedligehold/behandling:**Skønnet omkostning:**

Årlig gennemgang og oprensning kr. 5.000

Etablering af ny tagdækning 315 m². á kr. 300 kr. 100.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000			

Bo42

Eftersynskort**(57) 01 Ventilation**

Afdeling 13, Børnehaven, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne

(57)01 Ventilation**Totalmængde:** 7 anlæg.**Registrering:** Dec. 2011**Indbygningsår:** 2011**Restlevetid:**

Levetid 10-30 år

Vedligehold 5-10%

Udbedres senest år:

Aftræk fra køkkener og baderum er udført som mekanisk udsugning via emhætte eller ventilatorer. I gruppe- og opholdsrum er udført decentrale ventilationsanlæg, Airmaster.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Generelt er Airmaster anlæggene i god stand. Anlæggene serviceres årligt af ventilationsfirma.

Vedligehold/behandling:

Kanaler bør rengøres og holdes i brugbar stand. Anlæg vedligeholdes og renholdes. Emhætter og ventilatorer vedligeholdes løbende.

Skønnet omkostning:

Årlig service og eftersyn af motorer(service kontrakt)	kr.	5.000
Rensning af kanaler anbefales udført hvert 5 år	kr.	5.000
Etablering af nye udsugningsanlæg	kr.	500.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Bo42

Eftersynskort**(73) 03 Køkkener**

Afdeling 13, Børnehaven, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne

(73)03 Køkkener**Totalmængde: 2 stk.****Registrering:** Dec. 2011**Indbygningsår:** 1967**Restlevetid:** 0 - år

Levetid 20-40 år

Vedligehold ½-1½%

Udbedres senest år: 2016

Køkkenskabe er ældre forramme-køkkener med laminat bordplader.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Skabe, låger og bordplader er ikke i nutidig standard, og bør overvejes udskiftet.

Vedligehold/behandling:

Reparation udføres, hvor låger osv. er defekte.
 Udskiftning af låger er ikke mulig, da disse er udgået af produktion.

Skønnet omkostning:

Reparation af låger, bordplader mv.

Årlig udgift anslået til kr. 2.000

Udskiftning af køkkenelementer anslået kr. 50.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50.000			

Vedligeholdelsesbudget 2014 - 2023

Nr.	Bygningsbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(12) 01	Fundamenter	25.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
	I alt	25.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Nr.	Primære bygningsdele	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(21) 01	Ydervægge	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
(21) 02	Lette facader	50.000						50.000			
(22) 01	Indervægge	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
(23) 01	Etagedæk			6.000							
	I alt	80.000	0	16.000	0	0	0	70.000	0	0	10.000
Nr.	Kompl. bygningsdele	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(31) 01	Vinduer og døre	4.000	4.000	4.000	45.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	154.000
(31) 02	Fuger	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
(37) 01	Ovenlysvinduer	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
(37) 02	Baldakin	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	34.000	4.000	64.000	75.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	154.000
Nr.	Belægninger	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(40) 01	Belagte arealer	590.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(47) 01	Tage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	0	0	0
	I alt	595.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.000	5.000	5.000	5.000
Nr.	VVS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(50) 01	Kloakledninger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(50) 02	Rensebrønde	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(50) 03	Nedløbsbrønde	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(50) 04	Pumpebrønd	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(52) 01	Faldstammer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(52) 02	Toiletter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(52) 03	Blandingsbatterier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(53) 01	Brugsvandsrør	1.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(56) 01	Varmeser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(56) 02	Varmecentral	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(56) 03	Radiatorer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(56) 04	Radiatorventiler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(57) 01	Ventilation	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	I alt	26.000	31.000	26.000	55.000	26.000	26.000	31.000	26.000	26.000	26.000
Nr.	El og mekaniske anlæg	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(63) 01	Gruppeskab	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(63) 02	Afbrydere, stikkontakter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(63) 03	Belysningsarmaturer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I alt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Nr.	Inventar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(73) 01	Komfurer og emhætter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(73) 02	Køle- fryseskabe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(73) 03	Køkkener	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50.000	0	0	0
	I alt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	52.000	2.000	2.000	2.000
Nr.	Oversigt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(10)	Bygningsbasis	25.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
(20)	Primære bygningsdele	80.000	0	16.000	0	0	0	70.000	0	0	10.000
(30)	Kompl. bygningsdele	34.000	4.000	64.000	75.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	154.000
(40)	Belægninger	595.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.000	5.000	5.000	5.000
(50)	VVS	26.000	31.000	26.000	55.000	26.000	26.000	31.000	26.000	26.000	26.000
(60)	El og mekaniske anlæg	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(70)	Inventar	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	I alt	768.000	83.000	124.000	148.000	48.000	48.000	281.000	41.000	41.000	201.000